

CONFORME

Conclusions

## Enquête de Conformité

de raccordement de

branchement d'assainissement

N°: H01801/1

Bureau d'Etudes Assainissement											
ldentification du d	contrôle										
			Mme ASKIA			Adres	se d'envoi	du certificat.			
1 1			ue des Merisiers			Adresse d'envoi du certificat : (si differente)					
'			5, rue des Merisiers 550 Moissy-Cramayel			(51 4111	CICITIO)				
	,	7000	11101009 0101	nayor							
Date de l'enquête : 09 jan			nvier 2018			Campagne Procès-verbal descriptif : Maître Oliveau					/eau
Méthode de contrôle ecoulement sans colorant ecoulement avec colorant essai sonore et/ou visuel  EU											
Boîte de branchement											
Adresse du raccordement (si differente):											
			Domaine public						omaine privatif		
Accessi		ccessil	ible Non Access		Accessib	ile Ac		Accessible		Non Accessible	
Boîte EU 1		1									
	Boîte EP 1										
Boîte Unitaire											
Les EU et les EP e							$\longrightarrow$	oui	non		
	La nature d	les boi	tes de branc	chement est	definies	par la na	ature de l'	exutoire et non	par son o	rigine	
Evacuations d'Eaux Pluviales :			Destination:								
		EU			EP		Unitaire		Autre:		
Gouttières :					1				infiltration: 1		
Grille :										:	
Siphon de cour :									:		
Descente de Garage :									:		
Poste de relevage :									:		
Autre: Trop plein puisard										:	
, ,	,							I			
Evacuations d'Eaux Usées :			EU			Destination:				A +	
P						EP		Unitair	re	Autre:	
Baignoire / douche:			1							;	
Evier / lavabo :			2						:		
W.C.:		2						:			
Machine à laver :										:	
Siphon de sol :										:	
Bidet:										;	
Poste de relevage	:									:	
Autre:	1		l out			n		alamat	$\Box$	oui :	
Presence d'un sou		. ^.	oui	non				clapet anti reflu			1011
En cas d'evacuation non s	soumise à son	contrôle	e, d'ouvrages en	terres et d'inst	allations in	iconnues, E	o.E.A ne sa	urait engager sa re	sponsabilite	sur les conclusions de l'	enquête
Observations									n	om et visa de l'enquêteur	
Presence de fosse	Tro	p pleir	1 raccorde	EU [	EP [	] Unita	aire 🗌 r	10n raccorde	CI	hristophe Berthel	
Compte tenu de l'end	quête realisee	e et de	la reglementat	tion en vigueur,	; aucune a	anomalie i	n'a ete cons	statee.		,	
BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT								ENT			
11, rue/Auguste Frot											
							Tel.: 09.67.26.53/11 - Fax: 01.64.32.53.11				
							Siret 7	90 444 129 00015 RCS MELUI	N		
									1		

■ NON CONFORME




## Enquête de Conformité


de raccordement de

branchement d'assainissement

N°:H01801/1

Identification du contrôle	,	
Nom du proprietaire :	Mr et Mme ASKIA	Adresse d'envoi du certificat :
Adresse de l'enquête :	165, rue des Merisiers 77550 Moissy-Cramayel	(si differente)
Date de l'enquête :	09 janvier 2018 🔲 Vent	e 🔲 Campagne 🛛 Procès-verbal descriptif : Maître Oliveau







Mr et Mme Askia 165, rue des Merisiers 77550 Moissy-Cramayel

Bois-le-Roi, le 16 janvier 2018

## CERTIFICAT DE RACCORDEMENT

Par la presente, nos investigations du 09 janvier 2018 n'ayant releve aucune anomalie, nous certifions que le raccordement au reseau d'assainissement de l'habitation situee au 165, rue des Merisiers sur la commune de Moissy-Cramayel (77550) est :

## CONFORME

Pour faire et valoir ce que de droit.

Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complementaires, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Christophe Berthel

BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT
11, rue Auguste Frot
77590 BOIS LE ROI
Tél.: 09.67.26.53/11, Fax; 01.64.32.53.11
Siret: 790 444 129 00016 RCS MELUN