

DPE - Amiante - Plomb - Termites - Loi Carrez - Gaz - Electricité - Assainissement collectif

# Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : 22/IMO/8101/MOS

Norme méthodologique employée: AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)

Date du repérage : 19/10/2022 Heure d'arrivée : 13 h 00 Durée du repérage: 03 h 40

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. Cet état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de 3 ans. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

# A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département :...... Aisne

Adresse :..... 110 rue du Cressonnier

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

, Lot numéro Non communiqué
Type de bâtiment : ...... Habitation (maison individuelle)

Nature du gaz distribué : ..... Gaz naturel

Distributeur de gaz : ..... Engie Installation alimentée en gaz : ..... OUI

# B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom : ...... M. DUBEAUREPAIRE Adresse :...... 110 rue du Cressonnier

**02510 ETREUX** 

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

**Propriétaire** Nom et prénom : ..... M. DUBEAUREPAIRE Adresse :...... 110 rue du Cressonnier

**02510 ETREUX** 

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et prénom : ..... Adresse:..... N° de téléphone : ..... Références : .....

# C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : ..... HILAIRE Luc Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... IMMOBELIS

.......02100 SAINT-QUENTIN Numéro SIRET:......530 419 274 00036

Désignation de la compagnie d'assurance : ...... GROUPAMA

Numéro de police et date de validité : ...... 15415096000 1 - 31/12/2022

Certification de compétence C037-SE09-2017 délivrée par : QUALIT'COMPETENCES CERTIFICATION, le 22/12/2017

Norme méthodologique employée : ......NF P 45-500 (Janvier 2013)



GAZ

# D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures gaz (Genre <sup>(1)</sup> , marque, modèle)	Type <sup>(2)</sup>	Puissance en kW	Localisation	Observations : (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)
Chaudière OERTLI Installation: 2016-2018	Etanche	Non Visible	Entrée	Entretien appareil : Oui

- (1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ....
- (2) Non raccordé Raccordé Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non.

# E. - Anomalies identifiées

Points de contrôle <sup>(3)</sup> (selon la norme)	Anomalies observées (A1 <sup>(4)</sup> , A2 <sup>(5)</sup> , DGI <sup>(6)</sup> , 32c <sup>(7)</sup> )	Libellé des anomalies et recommandations
Néant	-	-

- (3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
- (4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
- (5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
- (6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
- (7) 32c: la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

# F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motif :

### Néant

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

# G. - Constatations diverses


# Commentaires: Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté Le conduit de raccordement n'est pas visitable Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage: Néant Observations complémentaires: Néant Conclusion: L'installation ne comporte aucune anomalie.


IMMOBELIS | 132 boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN | Tél. : 06.51.82.77.96 N°SIREN : 530 419 274 000 36 | Compagnie d'assurance : GROUPAMA n° 15415096000 1



$\square$ L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être rép	arées ultérieurement.
☐ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être ré	parées dans les meilleurs délais.
☐ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être ré	parées avant remise en service.
☐ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.	traitement particulier par le syndic
H Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI	
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'ou	·
$\square$ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'	un appareil ou d'une partie de l'installation
$\square$ Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivante	s :
<ul> <li>référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point</li> <li>codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).</li> </ul>	de Livraison ou du numéro de compteur ;
$\square$ Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.	
I Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie	32c
$\square$ Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;	de fourniture de gaz, du Point de Comptage
$\square$ Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur	de gaz » remplie. ;
Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont <b>QUALIT'COMPETENCES CERTIFICATION -</b>	les compétences sont certifiées par
Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz : Visite effectuée le <b>19/10/2022.</b>	
Fait à <b>ETREUX</b> , le <b>19/10/2022</b>	Signature du représentant :

Par: HILAIRE Luc






Annexe - Croquis de repérage


IMMOBELIS | 132 boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN | Tél.: 06.51.82.77.96  $\mbox{N°SIREN}$  : 530 419 274 000 36 | Compagnie d'assurance : GROUPAMA n° 15415096000 1











# Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures qaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré,
- Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

## Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin: <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr">http://www.developpement-durable.gouv.fr</a>

IMMOBELIS | 132 boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN | Tél.: 06.51.82.77.96 N°SIREN: 530 419 274 000 36 | Compagnie d'assurance: GROUPAMA n° 15415096000 1



# CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à : HILAIRE Luc sous le numéro : C037-SE09-2017

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 22/12/2017 Au 21/12/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTA <mark>LLATIONS INTERIEURES DE G</mark> AZ	Du 22/12/2017 Au 21/12/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTA <mark>LLATIONS ELECTRIQUES DES</mark> IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 22/12/2017 Au 21/12/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQU <mark>ES D'EXPOSIT</mark> ION AU PLOMB	Du 10/11/2017 Au 09/11/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 22/12/2017 Au 21/12/2022
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF À LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 10/11/2017 Au 09/11/2022

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application") pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrivé du 21 novembre 2005 del inscent les cultimes de comitation des compétences des personnes physiques apéreurs des constats de reque d'exposition au ploise peur infallent des dispositios peurs aprecial des compétences des personnes de compétences de compétences de compétences de compétences de compétences de personnes physiques operateurs de reque d'exposition périodise de l'état de conservation des compétences des personnes physiques peutaisses de compétence de l'état de conservation des managements de compétences des personnes physiques réalises des competences de compétences de l'état de conservation des managements de conservation des managements de conservation des managements de conservation des personnes physiques réalisent les observes de terminas dans le colorier de l'état de conservation de compétences des personnes physiques réalisent les coloriers de conservation de compétences des personnes physiques réalisent de les proposes de les décrets de l'état de compétences de les décrets de l'état de

Délivré à Thionville, le 22/12/2017 Pour la société Saint Honoré audit qui délivre la marque Qualit'Compétences LAROUZ Soufian, Responsable Certification



Saint Honoré Audit représenté par sa marque Qualit Compétences est accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur www.cofrac.fr

SAINT HONORE AUDIT - 16, rso Villars- 57 100 THIONVILLE
Tel: 01 85 09 05 40 - mm<sup>-1</sup>; contact@qualif-correptumens.com
SAK...mi unyimi de 7390 Famor - BCS de Thionville TI 788 973 543 - N° do gention 2015 33 12- Code NAF : 8559A

IMMOBELIS | 132 boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN | Tél. : 06.51.82.77.96 N°SIREN : 530 419 274 000 36 | Compagnie d'assurance : GROUPAMA n° 15415096000 1





# ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné HILAIRE Luc, atteste sur l'honneur et conformément aux dispositions de l'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation remplir les conditions de compétence, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 du même code.

### Garantie de compétences :

J'atteste disposer des compétences certifiées par QUALITI'Compétences attestées par un certificat de compétences pour les diagnostics DPE, Gaz, Electricité, Plomb, Amiante, Thermites

### Organisation:

Je dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

### Assurance:

J'ai souscrit une assurance auprès de la compagnie GROUPAMA sous le numéro N°15842782D pour un montant de 600 000 euros par sinistre et 1 000 000 euros par année, permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de la responsabilité civile professionnelle à raisons des interventions garanties.

# Impartialité et indépendance :

l'atteste que je n'ai aucun lien, avec propriétaires de biens, ni mandataires, ni entreprises pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir un diagnostic, de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance.

J'ai conscience que toute fausse attestation expose aux sanctions prévues par les articles 441-1 et 441-7 du code pénal et que l'établissement d'un diagnostic sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L.271-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en application de l'article R.271-4 du code de la construction et de l'habitation. La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

HILAIRE Luc

IMMOBELIS | 132 Boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN | Tél.: 06.51.82.77.96 N°SIREN: 530 419 274 000 10 | Compagnie d'assurance : GROUPAMA n° 15842782D

IMMOBELIS | 132 boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN | Tél.: 06.51.82.77.96 N°SIREN: 530 419 274 000 36 | Compagnie d'assurance: GROUPAMA n° 15415096000 1