



## Document de Synthèse



Le présent document de synthèse n'a qu'une valeur informative et ne saurait être utilisé en lieu et place des rapports de diagnostics réglementaires prévus dans le cadre de l'article L271-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation

### Désignation

**Désignation du Bien :**

N° : 5139-OR-CITY LIMITED-MANDIN  
Type de bâtiment : Maison

**Désignation de l'opérateur de diagnostic :**


Diagnostiqueur : ADN17 - Mr ROGEON Olivier  
Date : 03/09/2021

**Adresse : 25, Rue des Mésanges - Lotissement Les  
Papineaux du Couchant  
17700 SURGERES**

**Désignation du Propriétaire :**

**Nom : CITY LIMITED / MANDIN Claudette divorcée  
PAILLER  
Adresse :  
17700 SURGERES**

Signature :

<b>Liste des Diagnostics</b>				
<b>Types de diagnostics</b>	<b>Oui</b>	<b>Non</b>	<b>Durée de validité</b>	<b>Conclusion</b>
Etat du bâtiment relatif à la présence de termites	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>6 mois</b>	<b>Nous n'avons pas constaté la présence d'indices de traces de termites le jour de l'expertise.</b>
Constat de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>3 ans</b>	<b>Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante</b>
Constat des risques d'exposition au plomb	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<b>Permis de construire obtenu après le 1<sup>er</sup> janvier 1949</b>
Diagnostic de performance énergétique DPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>10 ans</b>	 
Etat de l'installation intérieure de gaz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>3 ans</b>	<b>L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais</b>
Etat de l'installation intérieure d'électricité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>3 ans</b>	<b>L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.</b>
Attestation de surface	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<b>Non soumis à la législation</b>
Etat des Risques et Pollutions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>6 mois</b>	<b>Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non</b> <b>Inclus dans le périmètre d'un risque technologique : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non</b> <b>Situé dans une zone de sismicité : <input checked="" type="checkbox"/> zone 3 (modérée)</b> <b>Situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non</b> <b>Plan d'Exposition au bruit : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non (si oui zone )</b>

**Réserves :**

En complétant le présent rapport, le signataire ne se porte pas garant de la pertinence des conclusions qu'il recense. Il s'interdit d'ailleurs de procéder, à ce titre, à des investigations particulières.

Ce rapport de synthèse ne peut en conséquence en aucun cas se substituer aux rapports de diagnostic technique imposé par la législation ; lesquels, pour ce qui est des conclusions reportées ci-dessus, sont annexés au dossier.

Il appartiendra donc à l'utilisateur du présent rapport de prendre connaissance et de s'assurer du bien-fondé du contenu détaillé de ces différents documents

DATE : Le 03/09/2021