



**ABADI DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENT**

64 Les Etoquies 59550 LANDRECIES
Tél. : 03 27 84 12 54 / 06 71 40 29 70
Abadi-diagnostics@orange.fr

Attestation de surface habitable

Numéro de dossier : HA-2022-0476-RAFMONT-SAINS-DU-NORD- Appt Rdc gauche
Date du repérage : 05/04/2022

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Nord**

Adresse : **3/5 rue la haut**

Appartement Rez-de-chaussée-droite

Commune : **59177 SAINS-DU-NORD**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro Non communiqué,

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : . **M. RAFMONT**

Adresse : **35bis rue du Cateau
59360 POMMEREUIL**

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : **M. RAFMONT**

Adresse : **35bis rue du Cateau
59360 POMMEREUIL**

Repérage

Périmètre de repérage : **Ensemble des parties privatives**

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : **ABADI HUGUES**

Raison sociale et nom de l'entreprise : **ABADI DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENT**

Adresse : **64 LES ETOQUIES
59550 LANDRECIES**

Numéro SIRET : **50460767200012**

Désignation de la compagnie d'assurance : ... **GROUPAMA**

Numéro de police et date de validité : **15480544C / 31/12/2022**

Surface habitable en m² du ou des lot(s)

Surface habitable totale: 51,80 m² (cinquante et un mètres carrés quatre-vingts)

Résultat du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Me CARPENTIER

Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie habitable	Surface au sol	Commentaires
Pièce 1	21,9	21,9	
Pièce 2	8	8	
Pièce 3	9,8	9,8	
Dégagement	2,1	2,1	
Salle de bain	2,9	2,9	
Cuisine	7,1	7,1	

Superficie habitable en m² du ou des lot(s) :

Surface habitable totale: 51,80 m² (cinquante et un mètres carrés quatre-vingts)

Fait à **LANDRECIES**, le **05/04/2022**

Par : **ABADI HUGUES**



